




CHAVES DE PARTIDA DIRETA QCX2

As chaves de partida direta QCX2 são destinadas para manobra e proteção de motores trifásicos acoplados aos mais diversos tipos de máquinas e equipamentos sendo recomendados para motores que partem do vazio.


Montadas em caixas plásticas ou metálicas (consulte modelos), são de fácil instalação pois possuem dimensões reduzidas.

| Chaves de partida direta trifásica | | | | | | |
|------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|---------------------|----------|
| Modelo | 220V | | 380V | | Faixa de ajuste (A) | Caixa |
| | CV | kW | CV | kW | | |
| QCX2-093 | --- | --- | 0,5 (1/2) | 0,37 | 1-1,6 | Plástica |
| | 0,5(1/2) | 0,37 | 0,75/1 | 0,55/0,75 | 1,6-2,5 | |
| | 0,75/1 | 0,75 | 1,5/2 | 1,1/1,5 | 2,5-4 | |
| | 1,5 | 1,1 | 3 | 2,2 | 4-6 | |
| | 2 | 1,5 | 4 | 3 | 5-8 | |
| | 3 | 2,2 | 5,5 | 3,7 | 7-10 | |
| QCX2-123 | 4 | 3 | 6/7,5 | 4,5/5,5 | 9-13 | Metálica |
| QCX2-183 | 5/5,5 | 3,7 | 10 | 7,5 | 12-18 | |
| QCX2-253 | 7,5 | 5,5 | 12,5/15 | 9,2/11 | 17-25 | |
| QCX2-323 | 10 | 7,5 | 20 | 15 | 23-32 | |
| QCX2-403 | 12,5 | 9,2 | 25 | 18,5 | 30-40 | |
| QCX2-503 | 15 | 11 | 30 | 22 | 37-50 | |
| QCX2-603 | 20 | 15 | 40 | 30 | 48-65 | |
| QCX2-803 | 25 | 18,5 | 50 | 37 | 63-80 | |
| QCX2-903 | 30 | 22 | 60 | 45 | 80-93 | |


Esquema de ligação




Dimensões



QCX2-09/12 E 18 (caixa plástica)



QCX2-25 e 32 (caixa plástica)



QCX2-40/50/65/80 e 95 (caixa metálica)